

机床的主要技术参数:

TPX6111B/5		TPX6111B	TPX6111B/2	TPX6111B/3	TPX6111B/4
主轴直径	mm	110	110	110	110
主轴锥孔锥度		Morse No6 (可选 配ISO7:24)	Morse No6 (可选 配ISO7:24)	Morse No6 (可选 配ISO7:24)	Morse No6 (可 选ISO7:24)
主轴转速级数		22级	22级	22级	22级
主轴转速范围	r/min	8~1000	8~1000	8~1000	8~1000
平旋盘直径	mm	Φ600	Φ600	Φ600	Φ600
平旋盘滑块最大行程 U轴	mm	180	180	180	180
平旋盘转速级数		18级	18级	18级	18级
平旋盘转速范围	r/min	4~200	4~200	4~200	4~200
主轴最大轴向行程 W轴	mm	600	600	600	600
主轴最大许用扭矩	N · m	1225	1225	1225	1225

TX6911T方滑枕落地镗

作者：网管 来源：本站原创 日期：2015-1-31 19:30:56 点击：136 属于：镗床系列



项目	单位	参数值	备注
镗轴直径	mm	Φ115	
铣轴直径	mm	Φ160	
镗轴锥孔		莫氏8#	
镗轴转速	r/min	3-480	6级电动机
方滑枕截面尺寸	mm	310×310	
立柱横向行程(X)	mm	4000	可加高
镗铣头上下行程(Y)	mm	2200	可加长
镗轴行程(W)	mm	500	
方滑枕进给行程(Z)	mm	400	
方滑枕进给速度	mm/min	1-600	连续无级调速
镗轴进给速度	mm/min	1-705	连续无级调速
立柱前后进给速度	mm/min	1-955	连续无级调速
镗铣头上下进给速度	mm/min		

对头镗

作者：网管 来源：本站原创 日期：2015-1-31 19:38:51 点击：220 属于：镗床



镗轴直径mm	130
铣轴端部直径mm	221.44
主轴锥孔	BT50
主轴转速r/min	3-700
主电机功率（变频）KW	22
镗轴最大扭矩N.m	3500
镗轴轴向最大抗力N	30000
工作台面尺寸（长×宽）mm	6000×1400
工作台承重T	10
工作台横向行程（X）mm	6000
主轴箱垂直行程（Y）mm	2000
主轴轴向行程（Z）mm	1000
立柱滑座纵向行程（W）mm	1200
进给速度mm/min X Y、W Z	2.5-112（rapid speed 2000） 5-2000 1-3000
数控系统配置	Siemens840D
机床外形尺寸（长×宽×高）mm	8800×4300×5900
机床主机重量T	70